



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1299967 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	25/03/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Orden de emergencia
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Maintenance Equipment SD / Island OP	Status / Estado	OT Programada
		Supervisor	Camp Infrastructure Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	CATERINGD CATERING
Manufacturer / Fabricante	First Quantum Construction
Model Desc. / Desc. Modelo	Building Dining/Kitchen Dorado Dorado Camp
P&ID	P&ID
Parent / Padre	DORADO Camp Dorado
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	4W CMP INFRA INSPECTION

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
	4W CMP INFRA INSPECTION		
	4W CMP INFRA INSPECTION		

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	CMCR Carpenter	10.00	1.50

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
031821	Aguirre Sandoval			/

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Printed / Impreso: 28/03/24

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	29 / 3 / 24
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:30 Am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	29 / 3 / 24
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	8:30 Am

Failure / Falla	Inspeccion de daños y deterioros
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	Inspeccion de Infraestructura

Comments / Comentarios

Limpieza de maldose olro doctores
de Cocina y comedor entre cocinas areas recreativas


WO Raised by: / Orden Creada por:	Jaime Ibarra Fonseca
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	23/03/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Aguilino Sandoz
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	29-3-24

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2

Printed / Impreso: 28/03/24



Cobre Panamá

CHECK LIST INSPECCION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Nombre Aquileo Sanchez
Fecha inicio 29-3-24
Hora de inicio 7:30 (Am)
Campamento Dorado
Edificio Cocina

Global ID 031821
1299967
WO N° 1299967

SQ	Verificacion						Observaciones
1	Puertas	1	2	3	4	5	
2	Marco y puerta en general						
3	Dispositivos antipanico (Emergencia)						
4	Bisagras						
5	Cerraduras y manijas						
6	Cierre hidraulico						
7	Puertas	6	7	8	9	10	
8	Marco y puerta en general						
9	Dispositivos antipanico (Emergencia)						
10	Bisagras						
11	Cerraduras y manijas						
12	Cierre hidraulico						
13	Ventanas	1	2	3	4	5	
14	Marco						
15	Bisagras						
	Ventana en general						
16	Cerraduras y manijas						
17	Ventanas	6	7	8	9	10	
18	Marco						
19	Bisagras						
20	Ventana en general						
21	Cerraduras y manijas						

22	Piso					
23	Filtraciones					
24	Estado general (verificar pintura)					
25	Grietas, huecos, etc					
26	Baldosas					
27	Paredes	1	2	3	4	
28	Filtraciones					
29	Estado general					
30	Verificar pintura					
31	Techo					
32	Filtraciones					
33	Estado general (verificar pintura)					
34	Estado general de cielo raso					
35	Grietas y estructura					
36	Tuberías y Valvulas					
37	Tuberías de agua caliente					
38	Tuberías de agua fría					
39	Tuberías de desagüe pluvial					
40	Tuberías de desagüe cloacal					
41	Sanitarios					
42	Piso, baldosas					Limpieza en Piso
43	Paredes					Paredes en agua caliente deteriorada
44	Techo					Limpieza de Canaletas
45	Lavamanos					
46	Tuberías de abasto					
47	Tuberías de desagüe					
48	Calentadores de agua					
49	Inodoros y tanques de inodoro (accesorios)					
50	Puertas general (bisagras, cerraduras y manijas)					
51	Ventanas general (Bisagras y manijas)					

Nombre Aquino Sandoz

Global ID 31821

Fecha fin 29/3/24

WO N° 1299967

Hora de fin 8.30 "pm"

Campamento Dorado